



VIA NAVEGÁVEL DO DOURO

AVISO À NAVEGAÇÃO

Aviso à Navegação N°: 034/2025

A Direção de Operações Portuárias e Segurança da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, nos termos do Regulamento de Exploração e Utilização da Via Navegável do Douro (REUVND), publicado em Diário da República, 2.ª série de 16 de agosto de 2019, torna público o seguinte: No âmbito das anomalias registadas em virtude do período de cheias, foram desenvolvidos trabalhos para obstar desses constrangimentos na verificação e reposição da balizagem na VND, fazendo-se neste momento o seguinte ponto de situação:

Assunto: Assinalamento Marítimo

Período: De: 14MAR2025 Até: NA

Local: Toda a VND

1. Estuário:

Boia 52E - Deslocalizada para jusante;

Boia 54E - Em falta;

Boia 61E - Em falta;

2. Albufeira de Crestuma:

Boia 19 - Afundada pela proa;

Boia 24 - Inclinação lateralmente;

Boia KM 60 - Ligeiramente afundada;

Boia 63 - Deslocada, 10m para a margem;

Boia 68 - Deslocada, 10m para a margem;

Boia 85 - Deslocada, 10m para a margem;

Boia 87 - Deslocada, 10m para a margem;

Boia 95 - Afundada pela proa;

Boia 101 - Deslocada, 5m para a margem;

Boia 107 - Deslocada, 10m para a margem;

Boia 118 - Afundada pela proa;

Boia 121 - Afundada pela proa;

Boia 125 - Deslocada, 10m para a margem;

Boia 170 - Inclinação lateralmente;

Boia 174- Inclinação lateralmente;

3. Albufeira de Carrapatelo:

Boia 226C - Fora do local;

Boia 235C- Fora do local;

4. Albufeira da Régua:

Boia Km 130 - Sem numeração

Boia 22 - Em falta;

Boia 29A - Sem refletor de radar;

Boia 24 - Boia danificada, com o Alvo Diurno;

Boia 33 - Deslocada, 50m para jusante

Boia 28 - Inclínada lateralmente;
Boia 39 - Com ramo preso;
Estaca 42 - Sem numeração;
Boia 44 - Afundada pela proa;
Boia 55 - Em falta;
Boia 59 - Sem numeração;
Boia 61 - Sem numeração;
Estaca 63 - Com Alvo Diurno a flutuar na água;
Boia 65 - Sem numeração;

5. Albufeira da Valeira:
Encontra-se em avaliação.

6. Albufeira do Pocinho:
Encontra-se em avaliação.

Reforça-se para a extrema necessidade e cuidado na navegação em todas as albufeiras e principalmente no Estuário, tendo em conta a existência de vários objetos flutuantes em suspensão e à menor visibilidade dos mesmos, assim como dos caudais elevados que se continuam a verificar (nas Barragens do Douro, Afluentes do Douro, ribeiros entre outros), como já anunciado pelo Aviso 31 / 2025.

Os trabalhos de aferição e recolocação do assinalamento do canal de navegação continuam em curso, sempre que forem alterados será emitido novo aviso. Mantém-se o alerta para a necessidade de cuidado nas operações de navegação, nos troços que ainda não tiveram a reposição.

Alguma questão poderá sempre ser contactado o Centro de Controlo da Navegação RISDouro, através do contatos 254320020/022 e/ou suporte.ris@apdl.pt.

APDL - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A.

AV. da Liberdade 4450-718, Leça da Palmeira - Portugal Tel.: +351 22 999 07 00 Fax.: +351 22 999 07 01 correio@apdl.pt - www.apdl.pt

Matrícula/NIPC: 501449752 C.R.C do Porto Capital Social € 51.035.000,00